

11月11日，中国有色矿业在港交所公告，公司在赞比亚注册的附属公司NFC Africa Mining PLC（中色非洲矿业）谦比希东南矿体于2021年9月29日发生主井尾绳断裂事故后，中色非洲矿业和施工单位进行了全力抢修。于2021年11月7日，受损设施的修复已完成，经检测不符合使用标准的提升绳已更换，并开始系统试运行。目前，谦比希东南矿体井下采矿及生产已经恢复。经过对新恢复井筒装备的稳定性观察，因受到新换提升绳的延展性影响，公司预计提升系统产能约为事故发生前的70%，预计经过3至4周的运行和测试，待一切恢复正常后，提升系统产能可恢复至设计水平。